

## 充电桩 - 错误 #991

错误 #990 (新建): 线上运维问题汇总

下发指令时，需要判断充电桩类型：1或2，为其他无效值（3 综合电站或空）时，server不下发指令

2025-01-02 15:23 - 张丽丽

状态:	已解决	开始日期:	2025-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张丽丽	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	1.1补丁版本	耗时:	0.00 小时

### 描述

指令	充电桩编号	电站类型	执行方式	创建日期	设备响应时间	设备响应结果	删除
远程重启	37230124101014	综合电站	立即执行	2024/12/31 17:34:23			删除
远程重启	3723012410101001	电单车站	立即执行	2024/8/17 10:04:05			删除
远程重启	3723012410101002	电单车站	立即执行	2024/7/12 11:10:28	2024/7/12 11:11:00	成功	删除
远程重启	3723012410101001	电单车站	立即执行	2024/7/4 10:40:53	2024/7/4 14:14:28	成功	删除
远程重启	12345620232529		立即执行	2024/6/24 20:23:06	2024/6/24 20:23:58	成功	删除
远程重启	12345620232529		立即执行	2024/6/24 20:10:07	2024/6/24 20:10:26	成功	删除

### 历史记录

#1 - 2025-01-03 11:11 - 张丽丽

- 状态从新建变更为已解决
- 指派给从钟亮变更为张丽丽
- 目标版本从1.0变更为1.1补丁版本
- % 完成从0变更为100

创建一个5分钟触发一次的Ticker  
根据长度判断充电桩类型：  
ChargePileIDLenCar = 14 //新能源汽车站  
ChargePileIDLenEBike = 16 //电单车站

### 文件

clipboard-202501021521-r7hwl.png	38.1 KB	2025-01-02	张丽丽
----------------------------------	---------	------------	-----